

Διασύνδεση ΑΑΔΕ

Οδηγίες διασύνδεσης ΑΑΔΕ: ERP – ΕΦΤΡΟΣ
για τερματικά Ingenico DX8000-DX4000



- Ingenico DX8000
- Ingenico DX4000


Περιεχόμενα

Βήματα Διασύνδεσης με ERP Σύστημα:	
1ο Βήμα: Έλεγχος S/W version	3
2ο Βήμα: Αναβάθμιση S/W Version (εφόσον απαιτείται)	5
3ο Βήμα: Καταχώρηση Α.Φ.Μ.	7
4ο Βήμα: Προετοιμασία Διασύνδεσης με ERP	10
5ο Βήμα: Ανάκτηση κωδικού για σύνδεση ERP – POS (Redeem Code)	13
W-ERP – Πραγματοποίηση Συναλλαγής	14
W-ERP Τακτοποίηση πριν την Αποστολή Πακέτου	15

Βήματα Διασύνδεσης με ERP Σύστημα




1^ο Βήμα: Έλεγχος S/W Version

- Ελέγξτε, εάν το τερματικό που επιθυμείτε να διασυνδέσετε, έχει λάβει την κατάλληλη Version, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Πιέστε το αριστερό κουμπί  για να εισέλθετε στο «Μενού Εμπόρου». Στη συνέχεια επιλέξτε:

«Ρυθμίσεις ταμειακής μηχανής/ECR »→Ελέγξτε αν στη λίστα που εμφανίζεται υπάρχει η επιλογή «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ERP».

Αν υπάρχει, σημαίνει πως το τερματικό έχει την κατάλληλη S/W Version που υποστηρίζει διασύνδεση με ERP



1

2

← Μενού εμπόρου

🔄 Αποστολή Διαγνωστικών

⬆️ Λήψη Παραμέτρων

🔄 Συγχρονισμός

🔒 Αρχικοποίηση Κλειδιών

📶 Σύνδεση WIFI

📄 Ρυθμίσεις ταμειακής μηχανής/ECR

👤 Στοιχεία Εμπόρου

🌐 Φόρμα συναίνεσης GDPR

🌐 Ρυθμίσεις γλώσσας και ήχων

← Ρυθμίσεις ταμειακής μηχανής/ECR

🔗 Σύνδεση με ΦΗΜ

🔗 Σύνδεση με ERP

🔗 Διασύνδεση μέσω AIO εφαρμογής



3


4

- Εναλλακτικά, προχωρήστε στην αναβάθμιση για τη λήψη της Version ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:


2ο Βήμα: Αναβάθμιση S/W Version

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πιέστε το αριστερό κουμπί  → Αποστολή Πακέτου
2. Πιέστε το αριστερό κουμπί  → Μενού Εμπόρου → Λήψη Παραμέτρων → Ενημέρωση Τερματικού



1



2

← Μενού εμπόρου

📩 Αποστολή Διαγνωστικών

📡 **Λήψη Παραμέτρων**

🔄 Συγχρονισμός

🔒 Αρχικοποίηση Κλειδιών

📶 Σύνδεση WIFI

📄 Ρυθμίσεις ταμειακής μηχανής/ECR

👤 Στοιχεία Εμπόρου

🌐 Φόρμα συναίνεσης GDPR

🌐 Ρυθμίσεις γλώσσας και ήχων

← Λήψη Παραμέτρων

MTMS URL <https://62.1.7.146:30502>

Terminal Id


Αρχικοποίηση Τερματικού

Ενημέρωση Τερματικού

3

4


Για να ελέγξετε ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς η αναβάθμιση της S/W Version στο τερματικό σας:

- Πιέστε το αριστερό κουμπί  για να εισέλθετε στο «Μενού Εμπόρου». Στη συνέχεια επιλέξτε:

«Ρυθμίσεις ταμειακής μηχανής/ECR »→Ελέγξτε αν στη λίστα που εμφανίζεται υπάρχει η επιλογή «**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ERP**».


Αν υπάρχει, σημαίνει πως το τερματικό έχει την κατάλληλη S/W Version που υποστηρίζει διασύνδεση με ERP

3^ο Βήμα: Καταχώρηση Α.Φ.Μ.

1. Πιέστε το αριστερό κουμπί  για να εισέλθετε στο «ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ» και επιλέξτε «Ρυθμίσεις ταμειακής μηχανής/ECR »
2. Στο υπομενού «Ρυθμίσεις ταμειακής μηχανής/ECR », επιλέξτε τον τρόπο διασύνδεσης με ΑΑΔΕ και στην συνέχεια «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΑΔΕ»,
3. Στο υπομενού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΑΔΕ», επιλέξτε «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ»
4. Στο υπομενού «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ», επιλέξτε «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΦΜ» .
5. Πληκτρολογήστε τον εννιαψήφιο Α.Φ.Μ. του εμπόρου, όπως αυτός αναγράφεται στο σύστημα και πατήστε επιβεβαίωση.



1



2

← Μενού εμπόρου

↕ Αποστολή Διαγνωστικών

↕ Λήψη Παραμέτρων

↕ Συγχρονισμός

🔒 Αρχικοποίηση Κλειδιών

📶 Σύνδεση WIFI

📄 Ρυθμίσεις ταμειακής μηχανής/ECR

👤 Στοιχεία Εμπόρου

🌐 Φόρμα συναίνεσης GDPR

🌐 Ρυθμίσεις γλώσσας και ήχων

3

← Λειτουργίες ΑΑΔΕ

↕ Διασύνδεση ΑΑΔΕ

↕ Ειδικές λειτουργίες

↕ Αναφορές

↕ Ρυθμίσεις Δόσεων

↕ Simulation (On/Off)

5

← Ρυθμίσεις ταμειακής μηχανής/ECR

↕ Είδος διασύνδεσης

↕ Ελεγχος ασύρματης γέφυρας

↕ Λειτουργίες ΑΑΔΕ

↕ Σύνδεση με ΦΗΜ

4

← Σύνδεση

ΑΕ

51

↕ Ενεργοποίηση ECR

↕ Συμπλήρωση ΑΦΜ

↕ Λήψη κλειδιού

6

Συμπλήρωση ΑΦΜ

Επιβεβαίωση


7

4ο Βήμα: : Προετοιμασία Διασύνδεσης με ERP

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ή διασύνδεση του POS με το ERP σύστημα, το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ενεργοποίηση της σύνδεσης από το Μενού ΦΗΜ του POS.

Προσοχή: Προτού ξεκινήσει η διαδικασία διασύνδεσης επιβεβαιώστε πως το Πακέτο του τερματικού είναι ΚΕΝΟ.

Για να πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης, πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:



← Μενού εμπόρου

🔄 Αποστολή Διαγνωστικών

📶 Λήψη Παραμέτρων

🔄 Συγχρονισμός

🔒 Αρχικοποίηση Κλειδιών

📶 Σύνδεση WIFI

📖 Ρυθμίσεις ταμειακής μηχανής/ECR

👤 Στοιχεία Εμπόρου

🌐 Φόρμα συναίνεσης GDPR

🌐 Ρυθμίσεις γλώσσας και ήχων

3

← Σύνδεση με ERP

Σύνδεση με ERP



5

← Ρυθμίσεις ταμειακής μηχανής/ECR

🔗 Σύνδεση με ΦΗΜ

🔗 Σύνδεση με ERP

🔗 Διασύνδεση μέσω AIO εφαρμογής

4

← Σύνδεση με ERP

Σύνδεση με ERP



Είστε σίγουροι πως θέλετε να χρησιμοποιήσετε ERP? Δεν θα μπορείτε να αλλάξετε αυτή την επιλογή αργότερα


Όχι

Επιβεβαίωση

6

Το τερματικό μετά και από την ολοκλήρωση της 6^{ης} οδηγίας, θα έχει πραγματοποιήσει τη διασύνδεση του POS με το ERP σύστημα. Ωστόσο ακριβώς μετά την επιβεβαίωση της διαδικασίας, θα ακολουθήσει στην επόμενη οθόνη η **Ταυτοποίηση** με ανάκτηση ειδικού κωδικού (Redeem code) που θα χρησιμοποιηθεί για την ασφαλή σύνδεση με το ERP σύστημα.

5ο Βήμα: Ανάκτηση κωδικού για σύνδεση ERP – POS (Redeem Code)



-Ακριβώς μετά την επιβεβαίωση που φαίνεται στην Εικόνα 6 του Βήματος 4, σχετικά με την επιλογή διασύνδεσης με ERP, εμφανίζεται το παράθυρο της ταυτοποίησης με τον Redeem Code. Ο κωδικός θα πρέπει να εισαχθεί στο ERP σύστημα.

-Με αυτό το τελευταίο βήμα η διασύνδεση θα έχει ολοκληρωθεί.

Προσοχή: Ο κωδικός του W-ERP παραμένει ενεργός για 5 λεπτά από τη στιγμή της επιβεβαίωσης. Αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης κωδικού εντός 5 λεπτών, θα πρέπει να ξαναγίνει η διαδικασία του 5^{ου} βήματος.

W-ERP – Πραγματοποίηση Συναλλαγής

Έπειτα από την επιτυχημένη διασύνδεση ERP – POS, θα πρέπει κάθε φορά που εκτελείται μια συναλλαγή στο ERP σύστημα, να επιλέγεται σύντομα και το πλήκτρο «Συναλλαγή» στο POS προκειμένου να μπορέσει να εμφανιστεί στο τερματικό η πληροφορία της αντίστοιχης συναλλαγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μεταξύ της έναρξης συναλλαγής στο ERP σύστημα και της επιλογής του πλήκτρου «Συναλλαγή» στο POS, δεν πρέπει να παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 λεπτών.

W-ERP Τακτοποίηση πριν την Αποστολή Πακέτου

Έπειτα από την επιτυχημένη διασύνδεση ERP – POS, προκειμένου να είναι δυνατή η Αποστολή Πακέτου από το τερματικό, πρέπει να προηγηθεί W-ERP Τακτοποίηση.

Με την Τακτοποίηση, το τερματικό επικοινωνεί με το WEBECR μέσω Bridge και το ενημερώνει για όλες τις Εκκρεμείς Συναλλαγές.

Εκκρεμείς συναλλαγές θεωρούνται οι συναλλαγές που έχουν ξεκινήσει αυθαίρετα από το POS ή γενικότερα αυτές για τις οποίες δεν έχει ενημερωθεί το ERP.

! Οι συναλλαγές παραμένουν στη βάση του WEBECR για μία εβδομάδα μέσα στην οποία οφείλει να ενημερωθεί το ERP.

Προκειμένου να γίνει η W-ERP Τακτοποίηση ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1

ERP

NBG PAY


Συναλλαγή Ακύρωση Επιστροφή

Εκτυπώσεις Προέγκριση Λοιπές Συναλλαγές


2

Μενού εμπόρου


- Αποστολή Διαγνωστικών
- Λήψη Παραμέτρων
- Συγχρονισμός
- Αρχικοποίηση Κλειδιών
- Σύνδεση WIFI
- Ρυθμίσεις ταμειακής μηχανής/ECR**
- Στοιχεία Εμπόρου
- Φόρμα συναίνεσης GDPR
- Ρυθμίσεις γλώσσας και ήχων



3



4



5

6

